

GAMA 700 GENERACIÓN KORE / 700 SERIES KORE GENERATION / 700 KORE GÉNÉRATION  
COCINAS DE IDUCCION / INDUCTION COOKERS / CUISINIÈRES À INDUCTION



C-I725  
C-I745

FECHA DE CREACIÓN. 01 de junio 2020  
CREATION DATE. June 01, 2020

## ÍNDICE / INDEX / INDEX

#	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION	PAG.
A	C-I725 / C-I745	1
	REPUESTOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED SPARE PARTS / PIÈCE DE RECHANGE RECOMMANDÉ	3

## MENSAJE DE ADVERTENCIA / WARNING MESSAGE / MESSAGE D'AVERTISSEMENT

Los dibujos representados en este documento son orientativos y pueden no reproducir con exactitud las piezas en cuestión. Los aparatos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Asegúrese de consultar la última versión del despiece técnico y de pedir las piezas compatibles con su modelo según la fecha de fabricación.

IMPORTANTE. Repuestos recomendados marcados en color amarillo en las listas de repuestos que acompañan a cada una de las láminas.

The drawings shown in this document are for guidance and might not represent the parts accurately. The machinery is subject to change without prior notice. Please, ensure that this is the most recent revision of the spare parts manual, and that you are ordering suitable parts for your model considering its date of manufacture.

NOTE: The recommended spare parts are marked in yellow on the spare parts lists that come along with each drawing.

Les dessins figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent ne pas représenter les pièces avec précision. La machine est sujette à changement sans préavis. Assurez-vous qu'il s'agit de la révision la plus récente du manuel des pièces de rechange et que vous commandez des pièces adaptées à votre modèle, compte tenu de sa date de fabrication.

PRÉAVIS. Les pièces de rechange recommandées sont indiquées en jaune sur les listes de pièces de rechange fournies avec chaque plan.







LÁMINA A / A DRAWING / PLAN A

[illegible]

REPUESTOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED SPARE PARTS / PIÉCE DE RECHANGE RECOMMANDÉ

[illegible]



3ph 400V

CI 920 Cable manguera  
5x2.5mm<sup>2</sup>

CI 940 Cable manguera  
5x6mm<sup>2</sup>